

## ⑪ 特許公報 (B2)

平2-12365

⑫ Int. Cl.<sup>9</sup>  
H 01 H 33/32  
3/24識別記号  
H A序内整理番号  
6522-5G  
6522-5G

⑬ ⑭ 公告 平成2年(1990)3月20日

発明の数 1 (全6頁)

⑮ 発明の名称 大電力投入装置

⑯ 特願 昭59-244520  
⑰ 出願 昭59(1984)11月21日⑯ 公開 昭61-124010  
⑰ 昭61(1986)6月11日

⑱ 発明者 大 藤 煎 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町1丁目1番2号 三菱電機株式会社制御製作所内

⑲ 発明者 山 口 作 太 郎 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 三菱電機株式会社内

⑳ 出願人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

㉑ 代理人 弁理士 曾我道照 外4名

審査官 萩 巢 誠

㉒ 参考文献 特開 昭56-6333 (JP, A) 実開 昭57-4139 (JP, U)

1

2

## ㉓ 特許請求の範囲

1 圧縮気体が封入されたタンクに吸納され固定コンタクトと可動コンタクトとなる接点と、前記タンクに接続され投入信号および引はずし信号によりそれぞれ投入および引はずしの自己保持機能を有して前記圧縮気体の圧力により動作される制御弁と、この制御弁からの信号により前記圧縮気体の圧力で前記可動コンタクトを駆動する操作弁とを備え、かつ、前記可動コンタクトは前記操作弁に連設された駆動部材に弾性部材を介して取付けられていて前記接点の閉極中前記圧縮気体の圧力による前記弾性部材の変形に応じて前記接点に一定の接触圧が保持されている大電力投入装置。

2 可動コンタクトを含む可動部とほぼ同等の重量を有し前記可動コンタクトが固定コンタクトに接触する寸前に前記可動部が衝突する重りを備えた特許請求の範囲第1項記載の大電力投入装置。

## ㉔ 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

その発明は、大電力投入装置に関するものであり、さらに詳しくいと、核融合電源などに付設されて電流を開閉する大電力投入装置に関するものである。

## 〔従来の技術〕

従来、この種の装置として、水銀を利用したイグナイトロンを用いたものがあるが、イグナイトロンは単体容量が小さく、數本から數十本を並列に使用する必要がある。そうすると点弧回路が必要となる等のことから、装置が大形となる。

また、イグナイトロンは世界的にサイリスタに置き替り、需要の著しい減少傾向から、生産中止の方向にある。

これに対し、サイリスタやダイオードの半導体スイッチによるものは、コストが数十倍かかることから、実用的でない。

また、真空スイッチを用いたものもあるが、一般的にコストが高く、寿命が短いことから不適当である。

以上の点を考慮し、機械的スイッチによるものも提案されている。

## 〔発明が解決しようとする問題点〕

機械的スイッチによる従来の大電力投入装置では、その本来的な構造から、接点の接触圧の制御が不十分で、投入や遮断のタイミングばらつきが大きく、かつ、大電流を流すことから、寿命が短く、騒音が大きい等の問題点があつた。

この発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、接点の接触圧を適正に調整するこ

とができ、投入や遮断のタイミングのばらつきがなく、寿命、騒音の点を改善した大電力投入装置を得ることを目的とする。

#### (問題点を解決するための手段)

この発明による係る大電力投入装置は、投入信号および引き外し信号により、これらの状態の自己保持機能を有する制御弁と、制御弁の信号により、圧縮気体を収納したタンク内に収容された接点の可動コンタクトを圧縮気体圧力で駆動する操作弁が設けられており、接点は圧縮気体中に収納されていて、圧縮気体の圧力をを利用して接点の接触圧が一定に保持されるようになっている。

#### (作用)

この発明においては、圧縮気体の圧力により制御弁を作動させ、その信号により操作弁を駆動する。また、接点が閉となつた後も、圧縮気体圧力をを利用して接点に接触圧が加えられる。

#### (実施例)

第1図～第3図はこの発明の一実施例を示し、第1図に示す大電力投入装置1において、端子2、3がそれぞれ支持部材4、5支持されて固定コンタクト6、7にそれぞれ接続している。8は可動コンタクトを示し、これらはタンク9の中に入収納されている。タンク9には支持部材4、5が取付けられている。主回路電流通路は、端子2、支持部材4、固定コンタクト6、可動コンタクト8、固定コンタクト7、支持部材5、端子3の順序で通電される。10は、可動コンタクト8を、一端部に弾性部材であるゴムバネ22を介して支持した駆動部材を含む可動コンタクト組立で、これに連設した操作弁23にはシリンダ11、ピストン12、バネ13を備えている。14は制御弁を示している。

第1図の状態は接点の遮断状態を示しており、可動コンタクト組立10は右側へ移動している。タンク9内には圧縮空気源20より空気圧(10kg/cm<sup>2</sup>)が加えられており、制御弁14は閉状態にあり、ピストン12の両側には同じ圧力がかかっていることとなる。したがつてバネ13の力によりピストン12は右側いっぱいに押され、可動コンタクト組立10は右側へ移動していく可動コンタクト8と固定コンタクト6、7とは開状態となつていている。

この状態から制御弁14が開状態になると、ビ

ストン12の左側が大気圧に開放され、ピストン12はタンク9内の圧力に押され可動コンタクト組立10は左側へ移動し、可動コンタクト8と固定コンタクト6、7とは閉状態となる。

5 以上の動作をもう少し詳しく述べると、第1図は遮断状態にあり、投入信号が入ると、タンク9と制御弁14間に介在する投入電磁弁15に投入制御電流が流れ、投入電磁弁15が開き、圧縮空気を制御弁14内に送り、制御弁14内のピストン16が右に押されて制御弁14が開く。そうすると制御弁14に接続している操作弁23のシリンドラ11内と補助開閉器用操作シリンドラ17内の圧縮空気を排氣することにより、タンク9内の圧縮空気の圧力によりピストン12を左側に動作させ可動コンタクト組立10を開極する。

補助開閉器用操作シリンドラ17もタンク9内圧縮空気圧力によりピストン18を動作させ、ピストン18と機械的にリンクされた補助開閉器19により投入信号がOFFし、投入電磁弁15が閉じる。制御弁14は自己保持構造により断続保持され、コンタクト接点の接触圧は圧縮空気圧力により保持される。このときは引きはずし電磁弁21は閉じたままである。

第2図は投入状態における制御弁14および操作弁23の詳細を示し、ピストン12と可動コンタクト組立10とはワッシャ31、バネワッシャ32を介してボルト30で結合している。Oリング33はピストン12の摺動時にも空気が逃げないようにしている。シリンドラ11はシリンドラ部材34、35、36で形成されており、シリンドラ部材34は可動コンタクト8の位置決め用、シリンドラ部材35はピストン12のスライド用、シリンドラ部材36は終端フタの役目をしている。Oリング37、38はそれぞれの間の気密を保つている。

35 制御弁14は、内部の圧縮空気を逃すための弁40、コンタクト駆動用のピストン12の空気を制御するピストン16を形成する第1、第2のピストン41、42、シリンドラを形成するシリンドラ部材43、44、45、46、ピストン空気圧を保つたまま駆動させるためのOリング47、49、シリンドラの気密を保持するためのOリング48、弁40と第1のピストン41の気密を保つとともにシリンドラ部材46と空気弁を構成するガスケット50、第1のピストン41と第2のピスト

ン4 2間の気密を保つためのガスケット5 1等で構成されている。

第2図は投入時の空気の流れと投入状態の弁の位置を示している。すなわち、投入電磁弁1 5が開となると、①から圧縮空気が入力されてピストン1 6は右側に押される。②からは今までどおりタンク9内の圧力が加えられている。操作弁2 3のピストン1 2の左側の空気は③から逃げ、ピストン1 2が左側に押され、可動コンタクト組立1 0が左側に動き、可動コンタクト8は固定コンタクト6, 7と接触する。このとき、可動コンタクト8には第1図に示したゴムバネ2 2である弾性部材が取付けられており、ピストン1 2の駆動範囲が10mmに対し、可動コンタクト8と固定コンタクト6, 7の間隔が7mmに設定されており、ゴムバネ2 2の3mmの変形の圧力が接点にかかるように調整されている。このように接点圧力がコントロールされ、投入時のチャタリング、投入時間のばらつき等が極小になるようにコントロールされる。

第3図は引はずし状態における制御弁1 4および操作弁2 3の詳細であり、引はずし信号により、引はずし電磁弁2 1に引はずし電流が流れると、引はずし電磁弁2 1が開き、圧縮空気を制御弁1 4内に送り、制御弁1 4が閉じ、シリンダ1 1内と補助開閉器用操作シリンダ1 7内に圧縮空気を送ることにより、バネ1 3と圧縮空気圧力よりピストン1 2を右側に動作させ、可動コンタクト組立1 0を開極する。補助開閉器用操作シリンダ1 7も送気された圧縮空気によりピストン1 8を動作させ、ピストン1 8に機械的にリンクされた補助開閉器1 9により引はずし信号がOFFし、引はずし電磁弁2 1が閉じる。制御弁1 4は自己保持構造により断続保持され、コンタクト極間の耐電圧はタンク9内圧縮空気により保持される。

第3図の状態は遮断時の空気の流れと遮断状態の弁の位置を示しており、引はずし電磁弁2 1が開となり、②から圧縮空気が入力され、ピストン1 6は左側に押される。③からは今までどおりタンク9内圧力が加えられる。ピストン1 6の左側の空気④は投入電磁弁1 5の排気口から排気される。また、⑤からの空気は⑥を通してコンタクト用ピストン1 2の左側に加えられてピストン1 2

を右側へ押し、可動コンタクト組立1 0を押して可動コンタクト8と固定コンタクト6, 7間を開極する。この空気は補助開閉器用操作シリンダ1 7に送られる。

5 第4図は別の実施例を示し、コンタクト接触時のチャタリングを減らし、投入時間の構度をさらに向上させるため、可動コンタクトが固定コンタクトに接触する少し手前のタイミングで可動部分の重量とほぼ同じ重量の重りに可動コンタクト組立を当てて、コンタクト接触時のバウンジングを防止しようとするものである。

10 第4図において6 0は可動コンタクト組立1 0のまわりに固定されたリングで、可動部分とほぼ同じ重さの重り6 1に当てるためのものである。

15 6 2は重り6 1およびリング6 0のガイド、6 3は重り6 1がリング6 0によりはねとばされた後、重り6 1をもとの位置に戻すためのバネである。その他、第1図におけると同一符号は同一部分である。

20 以上構成により、リング6 0と重り6 1間の距離は可動コンタクト8と固定コンタクト6, 7間距離より少し小さく設定されているため、投入電磁弁1 5がONとなるとピストン1 2が左方向に移動し、リング6 0が重り6 1をはねとばす。

25 この動作により、可動部の運動エネルギーが重り6 1に移った後、可動コンタクト8と固定コンタクト6, 7が接触する。かようにしてチャタリングのない確実な接点接觸が得られる。その後はまえと同様、圧縮空気の圧力およびゴムバネ2 2の圧力により確実に接觸が保たれる。なを、バネ6 3は、重り6 1がはねとばされた後、もとの位置に重り6 1を戻すに必要な力があればよく、弱いもので足りる。そのバネ定数は、可動部の駆動力に比し無視できる程度の値でよい。

30 35 この場合、可動部の重量を減らし、また、コンタクト接触時のバウンジングが減少するため、ゴムバネ2 2を小さくするか、またはなくすることも可能となる。

40 なお、圧縮空気源2 0としては、コンプレッサまたは圧縮空気ポンベのいずれでもよく、あるいは圧縮窒素ポンベでもよい。

45 以上のように、この発明では、接点部分は圧縮空気(約10kg/cm<sup>2</sup>)内に収納されているため、小さな接点間隔7mmで高電圧AC60kVに耐えるとと

もに、接点部が密閉されていることから低騒音である。

また、制御弁 14 を有し、特に投入時に空気開放の効率がよくなされており、かつ、可動コンタクト 8 を含む可動部が軽量に作られていること、さらには可動距離の短いこと、接点接触時のバネ圧がコントロールされていることにより機械的コンタクトとしては非常に正確な投入時間精度（±0.35ms）を達成している。

制御弁 14 は自己保持機能を有しており、制御弁 14 のピストン 16 をコントロールする投入電磁弁 15 および引はずし電磁弁 21 は動作開始時のみ通氣するだけで、動作が完了後は保持されるため、気体消費量が少なくてすむとともに、電磁弁容量を小さくすることができる。

制御弁 14 は操作弁 23 に直結され、制御弁 14 の排気口を大きくすることにより、操作弁 23 中の空気の排気抵抗が小さくなるとともに、操作弁 23 中の気体容量を少なくなしうる。

#### 〔発明の効果〕

以上の説明から明らかのように、この発明は自己保持機能を有する制御弁の信号により、圧縮気体を封入したタンク内に収納した接点の可動コンタクトを操作弁によりタンク内の気体圧力で駆動するようにしたので、高耐圧にして大電流を高精度で投入でき、かつ、小形化、低価格化を達成できる。


#### 図面の簡単な説明

第1図～第3図はこの発明の一実施例を示し、  
10 第1図は縦断面図、第2図および第3図はそれを  
それ投入状態および引はずし状態を示す要部縦断面  
図であり、第4図は他の実施例の要部縦断面図で  
ある。


1……大電力投入装置、6, 7……固定コンタクト、8……可動コンタクト、9……タンク、1  
14……制御弁、15……投入電磁弁、20……圧縮空気源、21……引はずし電磁弁、23……操作弁。なお、各図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。

20


#### 第4図



第2回



### 第1圖



- 1 : 大電力投入装置  
 6.7 : 固定コンタクト  
 8 : 可動コンタクト  
 9 : ダニウ  
 14 : 銅脚  
 15 : 投入電磁弁  
 20 : 短縮空気管  
 21 : 引はずし電磁弁  
 23 : 操作弁

第3図

